

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN TECNOLÓGICA Y VINCULACIÓN  
 REPORTE DE RESULTADOS E INCIDENTES EN VISITA

FECHA: 08 NOV/2024

DOCENTE RESPONSABLE	CARRERA Y SEMESTRE	NUMERO DE ESTUDIANTES H-M	FECHA DE LA VISITA	HORARIO EN QUE SE REALIZÓ LA VISITA	NOMBRE DE LA EMPRESA
Alejandro Lara Márquez	5to/Ingeniería ambiental	H-18 M-16	08-onov-2024	5:00 AM a 21:00 PM	PTAR BOCA DEL RIO E ITBOCA

**Nombre de la asignatura:** Fundamentos de aguas residuales

**Objetivo de la materia a cumplir:** Conocer los diferentes procesos unitarios empleados en una PTAR , y los laboratorios empleados en el posgrado de ciencias ambientales en el Instituto Tecnológico de Boca del río

**Se cumplieron los objetivos de la visita:** SI ( X ) NO ( )

En caso de ser no explique el porqué?

**RESULTADO E INCIDENTES:**

La visita se realizó sin incidencias, partiendo del ITSSAT a las 5:00 A.M. arribando a la empresa CAB localizada en Boca del río a las 08:30 A.M. , iniciando el recorrido por la planta las 9: 30 y concluyéndolo a las 12: 30

Al término de la visita a la PTAR, nos trasladamos al Instituto Tecnológico de Boca del río para visitar los laboratorios de investigación empleados en los posgrados en ciencias ambientales, es importante mencionar que en cada uno de los laboratorios los doctores y doctoras responsables brindaron amplia explicación a nuestros estudiantes de lo que ahí se realiza. La llegada a las instalaciones del ITSSAT fue a las 21:00 P.M. del mismo día.

**Nota.-** El informe deberá ser entregado máximo tres días hábiles posteriores a la realización de la visita

M.C.I.A. Alejandro Lara Márquez

M.C.I.A. Jessica A. Reyes Larios

Firma del docente responsable

Firma jefe/jefa de carrera responsable o equivalente


C.C.P. Departamento académico  
 C.C.P Archivo



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE  
 SAN ANDRÉS TUXTLA

En sala de juntas de ASIPONA con estudiantes y ponentes de los programas

DEPARTAMENTO  
 DE VINCULACIÓN

Recibí 11/11/24 




Recepción en la planta de tratamiento de aguas residuales de Boca del río



Tomando nota del recorrido

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE  
SAN ANDRÉS TUXTLA

DEPARTAMENTO  
DE VINCULACIÓN





Explicación: Primera etapa del Pretratamiento



Subiendo a los tanques de tratamiento aerobio



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE  
SAN ANDRÉS TUXTLA

DEPARTAMENTO  
DE VINCULACIÓN



Tanques de tratamiento aerobio



Desinfección

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE  
SAN ANDRÉS TUXTLA

DEPARTAMENTO  
DE VINCULACIÓN





ITSSAT



Tratamiento de lodos



Recepción en el edificio de Laboratorios del ITBOCA



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE  
SAN ANDRÉS TUXTLA

DEPARTAMENTO  
DE VINCULACIÓN



Explicación de actividades en el Laboratorio de Nanotecnología Dr. Irving ITBOCA




Explicación en el Laboratorio de toxicología Dr. Cristhian ITBOCA




Exposición sobre estudios de parásitos en peces y micro plásticos Dr. Montoya ITBOCA

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE  
SAN ANDRÉS TUXTLA

DEPARTAMENTO  
DE VINCULACIÓN



	Formato para Reporte de Resultados e Incidentes en Visita	Código: TecNM-VI-PO-001-05
		Revisión: 0
	Referencia a la Norma ISO 9001:2015 8.1, 8.5.1, 9.1.2 y 9.1.3	Página 1 de 3

**DEPARTAMENTO DE GESTIÓN TECNOLÓGICA Y VINCULACIÓN  
 REPORTE DE RESULTADOS E INCIDENTES EN VISITA**

FECHA: 08 de noviembre 2024

Nombre del o la docente responsable:	Carrera y semestre	Número de Estudiantes H-M:	Fecha en que se realizó la visita:	Horario en que se realizó la visita:	Nombre de la Empresa:
Damaris de los Angeles García Gracia	506 A y B Ingeniería Ambiental	H 18 M 16	8 de noviembre 2024	5:00 am 21:00 pm	PTAR Boca del Río  ITBOCA

Nombre de la Materia: Fundamentos de aguas Residuales  
 Objetivo de la materia a cumplir: asistir a la visita a la planta de tratamiento de aguas residuales de fraccionamiento costa de oro en la ciudad de Boca del Río en Veracruz Y al Instituto Tecnológico de Boca del Río en dicha ciudad.

Estudiantes de los grupos 506 A y B asistieron a una visita guiada en las instalaciones de dicha planta de tratamientos de aguas residuales en la cual los estudiantes pudieron observar los distintos tratamientos de aguas residuales y asistir a los laboratorios de ITBOCA

Se cumplieron con los objetivos de la visita: sí (  ) No ( ) (11)  
 Si es no explique por qué: \_\_\_\_\_


**Resultados e Incidentes:**

Estudiantes de los grupos 506 A y B asistieron a una visita guiada en las instalaciones de dicha planta de tratamientos de aguas residuales dando inicio a las 8:45 en la cual los estudiantes pudieron observar los distintos tratamientos de aguas residuales y el proceso para su reincorporación a cuerpos de aguas en bienes nacionales, los grupos fueron asignados a los ingenieros responsables de la planta de tratamiento para el recorrido por ella y observar los tanques de sedimentación y aireación entre otros procesos. Posteriormente nos trasladamos con los grupos al instituto tecnológico de boca del Río (ITBOCA) para realizar un recorrido en el cual los estudiantes pudieron visitar los distintos laboratorios de investigación y las instalaciones del humedal artificial con el cual cuenta el ITBOCA. la visita en el instituto comenzó a las 13:00hrs

La visita a la planta de tratamientos de agua residual Costa de Oro y al ITBOCA se realizó sin ningún contratiempo, permitiéndole a los estudiantes reafirmar sus conocimientos y sirviendo como práctica de la teoría aplicada en clase.

NOTA: El informe deberá ser entregado como máximo 3 días hábiles posteriores a la realización de la visita.

M.C.IA Damaris de los Angeles García Gracia




FIRMA DEL DOCENTE RESPONSABLE




INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE  
 SAN ANDRÉS TUXTLA

MC.IA Jessica Alejandra Reyes Larios




FIRMA DEL JEFE/JEFADE CARRERA RESPONSABLE O EQUIVALENTE

DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN

Recibí 15/11/2024  


Agosto 2022  
 Página 1 de 3

 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA	<b>Formato para Reporte de Resultados e Incidentes en Visita</b>	<b>Código: TecNM-VI-PO-001-05</b>
		<b>Revisión: 0</b>
	<b>Referencia a la Norma ISO 9001:2015 8.1, 8.5.1, 9.1.2 y 9.1.3</b>	<b>Página 1 de 2</b>

**DEPARTAMENTO DE GESTIÓN TECNOLÓGICA Y VINCULACIÓN  
 REPORTE DE RESULTADOS E INCIDENTES EN VISITA**

FECHA: 19 de noviembre 2024

Nombre del o la docente responsable:	Carrera y semestre	Número de Estudiantes H-M:	Fecha en que se realizó la visita:	Horario en que se realizó la visita:	Nombre de la Empresa:
Francisco José Gómez Marín	706 A Ingeniería Ambiental	H 14 M 23	13 de noviembre 2024	5:00 am 15:00 pm	Planta potabilizadora de El Tejar

Nombre de la Materia: Potabilización de agua

Objetivo de la materia a cumplir: conocer las instalaciones, equipos y procesos de potabilización de agua en la planta potabilizadora de agua en El Tejar Veracruz.

En la visita se cubrieron contenidos de todas las unidades de la materia

Se cumplieron con los objetivos de la visita: **si ( x )**      **No ( ) (11)**

Si es no explique por qué: \_\_\_\_\_ (12)

**Resultados e Incidentes:**  
 La única incidencia destacable es que se pasó por la gasolinera y el chofer del autobús, el Sr. Agustín, regresó diciendo que no era posible cargar gasolina porque no se disponía de vales o crédito en la gasolinera. Mencionó haber intentado hablar a algún encargado del área del departamento de administración, pero no contestaba (eran poco más de las 5 a.m). Dio a entender que el no pagaría de su bolsa la gasolina por lo tardado o complicado que es luego obtener el reembolso. Así que solo quedaba como opción cancelar el viaje y regresar. Por tal motivo decidí pagar yo la gasolina para evitar que los alumnos perdieran el día y sufrieran las consecuencias de este fallo administrativo. En el departamento financiero del ITSSAT he entregado los comprobantes de mi pago y me han dicho que próximamente me lo regresarán.  
 Asistieron 37 alumnos de 39 registrados para el viaje. La visita se hizo en los horarios previstos. Nos dividimos en dos grupos para la visita guiada. La Empresa nos proporcionó cascos y chalecos para el recorrido. En el primer grupo nos dijeron que no podíamos tomar fotos y que ellos nos las proporcionarían. No me las proporcionaron y tuve que buscarlas y descargarlas de su Facebook. Advertí un error pues pusieron que éramos del Campus de Tuxtla Gutiérrez y les comenté que lo corrijan:  
[https://www.facebook.com/story.php?story\\_fbid=971149398374780&id=100064391873462](https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=971149398374780&id=100064391873462)  
 En la visita no hubo incidencias o problemas a destacar. Cumpliéndose el programa y horario previsto.

NOTA: El informe deberá ser entregado como máximo 3 días hábiles posteriores a la realización de la visita.

M.C.I.A Francisco José Gómez Marín

FIRMA DEL DOCENTE  
RESPONSABLE

MC.I.A Jessica Alejandra Reyes Larios

FIRMA DEL JEFE/JEFADE  
CARRERA RESPONSABLE O  
EQUIVALENTE




INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE  
SAN ANDRÉS TUXTLA

c.c.p. Depto. Académico.  
c.c.p. Archivo.

DEPARTAMENTO  
DE VINCULACIÓN

Recibido  20/nov/2024




	<b>Formato para Reporte de Resultados e Incidentes en Visita</b>	<b>Código: TecNM-VI-PO-001-05</b>
	<b>Referencia a la Norma ISO 9001:2015 8.1, 8.5.1, 9.1.2 y 9.1.3</b>	<b>Revisión: 0</b> <b>Página 2 de 2</b>

## INSTRUCTIVO DE LLENADO

Número	Descripción
1.	Anotar la fecha de elaboración del Reporte.
2.	Anotar el nombre completo del o la docente que acompañó al grupo durante la visita.
3.	Anotar el nombre de la carrera y semestre correspondiente a los estudiantes del grupo.
4.	Anotar la cantidad total de estudiantes que asistieron a la visita especificando cantidad de hombres y mujeres.
5.	Anotar la fecha en que se realizó la visita.
6.	Anotar el horario en que se realizó la visita. Ejemplo 10:00 a 13:00 hrs.
7.	Anotar el nombre completo y correcto de la empresa visitada.
8.	Anotar el nombre completo de la materia
9.	Anotar el objetivo a cumplir de la materia
10.	Anotar el nombre de las unidades o subtemas que cubren el objetivo con la Visita
11.	Seleccionar si se cumplieron o no los objetivos de la Visita
12.	Si no se cumplieron los objetivos explicar cuál fue la razón
13.	Descripción detallada de los resultados e incidentes ocurridos durante la visita en la empresa, incluyendo el objetivo logrado, asociado a la materia con la que se relacionó la visita a la empresa.
14.	En este espacio el docente responsable del grupo pondrá su firma.
15.	En este espacio el Jefe/Jefa de Carrera Responsable o equivalente pondrá su firma, supervisando el resultado de la visita para comprobar si se cumplió el objetivo

Evidencia fotográfica:



 <p>INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA</p>	<p>Formato para Reporte de Resultados e Incidentes en Visita</p>	<p>Código: TecNM-VI-PO-001-05</p>
	<p>Referencia a la Norma ISO 9001:2015 8.1, 8.5.1, 9.1.2 y 9.1.3</p>	<p>Revisión: 0</p>





A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and lines.